



رقم طلب الشراء :-

تاریخ المناقصة :- 27/04/2025

عدد الصفحات :- 1

رقم المناقصة :- 2025 / 26

المطروحة للمرة :- الأولى

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة اللوازم والمشتريات
مناقصة مشتريات

أرجو تقديم عروضكم بالطرق المختوم للمواد / الخدمات المبينه أدناه يوم الثلاثاء 13/05/2025 الموافق ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبني الإدارة العامة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في العقبة . رئيس لجنة الشراء الفرعية

م. علاء المناصير

وأقبلوا فائق الاحترام ...

* ملاحظة :- يرجى الرد بالاعتذار على رقم الفاكس 031287 في حالة عدم توفر المواد المطلوبة وعكس ذلك سيتم ايقاف التعامل معكم

#	وصف المادة	وحدة	العدد	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	المنشأ
1	ثبت وصيانة الحاجز الزيتي لرصف النفط (OIL SPILL BOOM) وحسب المواصفات المرفقة	عدد	1			

شروط المناقصة :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن تخوله المشاركة في هذه المناقصة
2. لا يندر في العرض غير المرفق به شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة (3%) من القيمة الإجمالية للعرض المالي المقدم للمناقصة أعلاه وقابل للصرف وان لا يكتب عليه كلمة تأمين نهائياً.
3. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتقدم ما يثبت ذلك عند تقديم العرض.
4. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وبقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة.
5. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض.
6. يتم تسليم اللوازم / إنجاز خلال (.....). وإذا لم يحدد الموعد يعتبر حالاً استناداً لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
7. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وآية عوائد حكومية أخرى وفقاً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
8. المناقص متلزمه بتقديم ما يحال عليه من المناقصة .
9. يصادر الشيك او الكفالة اذا انسحب المناقص بعد فتح المناقصة او استنكف عن تقديم ما يحال عليه .
10. التسليم في مستودعات دائرة اللوازم والمشتريات .
11. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/1) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبه بالعطاء والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد ..
12. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه .
13. للجنة الشراء الحق بالغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على شركة لعقبة باي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يتربط على لجنة شركة العقبة أي التزامات مادية أو غير مادية.

2025 / / تاريخ :

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة :-

فاكس :-

رقم الهاتف :-

العنوان :-

الخطم الرسمي


التوقيع :-

الأسم :-

المواصفات الفنية الخاصة بثبيت وصيانته الحاجز الزيتي الخاص برصفيف النلط : (OIL SPILL BOOM)

الحاجز الزيتي لرصفيف النلط والغاز بحاجة الى صيانة وإعادة ثبيت واستبدال للقواعد عند منطقة الفندر (Tidal Compensator) واستبدال للعدد من الجنائزير وحبال التثبيت وعليه يرجى مخاطبة دائرة اللوازم والمشتريات من أجل السير في إجراءات تنفيذ العمل وعلى النحو التالي:

(1) تفصيل وتركيب (Tidal Compensator) عدد اثنان وثبتتها على الفندر واجراء اي اعمال لازمة لمناطق التثبيت ومستلزمات التثبيت مع طفافات (Float Construction Solid Molded Closed Cell Polyethylene Foam) وعجلات مصنوعة من التفلون الصناعي وعلى ان تكون القواعد مصنوعة من حديد سماكة 12 ملم مجلفن مثبت عليه حلقات ربط عدد اثنان وان تكون هذه القواعد مثبتة على الحاجز المطاطي بثلاث مناطق ثبيت وحسب التصميم التالي :



(2) تركيب نقاط ثبيت جديدة على عدة مواقع في الحاجز المطاطي (6 على الأقل) مصنعة من حديد سماكة 12 ملم مجلفن ومثبتة على الحاجز المطاطي على الواح تفلون وفك الحال القديمة المثبتة له في البحر وأعاد التثبيت بحال جديدة سماكة 16 ملم مخصصة للبحر مع طفافات

(Float Construction Solid Molded Closed Cell Polyethylene Foam)

(3) تفقد وصيانته مناطق اتصال أجزاء الحاجز المطاطي (Z-Connector) واستبدال الجنائزير المثبتة لأطرافها بجنازير جديدة مجلفنة مقاومة للتآكل والقطع .

(4) تفقد قطع الجنائزير على طول الحاجز المطاطي واستبدال التالف منها بجنازير جديدة مجلفنة مقاومة للتآكل والقطع مع استبدال قطع التفلون والبراغي المجلفنة المثبتة لها .

(5) ثبيت الحاجز بحال عند منطقة البایلات وثبتت حال امان عند منطقة الفندر .

(6) مراعاة ظروف عمل الرصيف من حيث عدم إمكانية العمل لبعض الاعمال (الغطس بالقرب من الباخرة) اثناء اصطدام الباخر على الرصيف .

(7) سيتم الاشراف على اعمال التركيب وتتفقد الثبيت من قبل غطاسين من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

(8) على الشركة المنتقدة للعمل زيارة الموقع والاطلاع على كافة التفاصيل .

(9) كفالة 6 شهور للحاجز الزيتي الجديد.

(10) كافية المعدات والوسائل والأدوات والاحتياجات اللازمة لثبيت وصيانته الحاجز تكون على كلفة المقاول.

(11) على المقاول الالتزام واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية المعمول بها في النفط والغاز المسال.

(12) على المقاول تنظيف الحاجز المطاطي من أي عوالق بحرية وعلى كافة اجزاء الحاجز.