

استدراج رقم (2025/24)

تاريخ الاستدراج: 2025/10/14

أرجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الأربعاء الموافق 2025/10/22 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

ت	المواصفات	الكمية		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار
1	فك وتركيب فئادر بحرية نوع (cone fender) وحسب المواصفات والشروط المرفقة	عدد	2		

الشروط :-

1. أن يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريتا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. أن يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعية مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل.
4. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات وأية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) إذا انسحب المناقص بعد فتح العروض أو استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/10/1
العنوان :	رقم الهاتف :
الاسم :	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير



المواصفات الفنية الخاصة بفك فنادر عدد (٢) على رصيف رقم (١) في الميناء الجديد واستبدالها بفنادر جديدة وإعادة تركيبها مرة أخرى على الرصيف .

أرصفة الميناء الجديد تحتاج إلى فك فنادر من نوع (cone fender) وعددها (٢) فنادر من أجل إجراء استبدال التالف منها بأخرى جديدة وهي متوفرة في مستودعات اللوازم والمشتريات وعمل صيانة للبراغي المثبتة لها ومن ثم إعادة تركيبها مرة أخرى على الأرصفة بنفس طريقة تثبيتها الأولى وكما هو على النحو التالي :

١. فك الفنادر التالفة واستبدالها كاملة بفنادر جديدة من نوع (cone fender) عدد ها (٢) على رصيف رقم (١) في الميناء الجديد.

٢. المحافظة على براغي تثبيت الفنادر المزروعة في الباطون أثناء أعمال الفك والتركيب وإصلاح التالف منها وإعادة تركيب الفنادر مرة أخرى على الأرصفة بنفس طريقة التثبيت التي كانت عليها.

٣. يجب على المقاول زيارة الموقع وذلك لمعاينته والإلمام بجميع الأعمال المطلوبة.

٤. على المقاول الالتزام بنظافة الموقع وإزالة المخلفات وإبعادها خارج الموقع مباشرة.

٥. على المقاول مراعاة ظروف عمل الرصيف أثناء اصطفااف البواخر لمنع تعطيل أعمال المناولة.

٦. على المقاول الالتزام التام بقواعد السلامة العامة المتبعة بشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

٧. على المقاول نقل الفنادر القديمة (التالفة) إلى دائرة اللوازم (مستودع الغير صالح).

٨. المقاول يقوم بترتيب التصاريح الأمنية لموظفيه والعمال المستخدمين .

٩. كافة المعدات والمواد اللازمة في أعمال فك وتركيب الفنادر تكون على نفقة المقاول .